Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 21472

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00021472
Originador: 202 Mine

Fecha: 11/21/2015
Hora: 16:32:16

Detalles del Equipo

Equipo:	WL012 WA600 Komatsu	Descripcion:	Wheel Loader
Serie:	61189	Frente de Trabajo:	
Horometro:	4,109.00	Fecha/Hr. Requerida:	21/11/2015 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	WA600 -MAINTENANCE -2000HRS				
Codigo de Falla:	AUXILIARY	Grupo:		Teller:	
Sistema:		Tecnico:		Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: PM4

Trabajo Realizado:
- SE CAMBIO FILTRO DE ACEITE MOTOR, COMBUSTIBLE, AIRE DE ADMISION MOTOR, TRANSMISION, SISTEMA HIDRAULICO.
- SE CAMBIO ACEITE MOTOR, TRANSMISION, HIDRAULICO, EJE TRASERO, EJE FRONTAL.

Observaciones:

HOROMETRO : 4133

INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	
7 AM		23-11-15	3:30 PM.

FIRMA: EDGAR VALLEGAS M

NOMBRE: EDGAR VALLEGAS M
TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR